

2020文企広第912号
令和2年10月23日

文京区立根津小学校PTA
会長 浅野 由美子 様

文京区企画政策部
広報課長 熱田 直道



区立小学校各校PTAからの要望書について(回答)

先般いただきましたご意見、ご要望につきまして、下記のとおり回答いたします。貴重なご意見ありがとうございました。

記

① プール北側の畠と北側の道路との境界の塀の補修【新規】

プール北側の児童が教育活動に使用する畠と北側の道路(通称:おばけ階段)との境界の塀が仮設パネルのままであります。この塀は、平成30年6月に発生した大阪府北部地震により、小学生がブロック塀の下敷きになり死亡した事故を受けて、区が安全点検調査の結果、既存の万年塀を撤去したあと 応急に設置されたものですので、強固で安全性の高い塀の早急の設置を要望いたします。

(回答)

塀の設置については大規模な改修工事が必要なため、対応を検討してまいります。境界の塀については定期的な点検を行い、安全確保に努めてまいります。

[教育推進部学務課]

② プール北側の畠と東側のマンションとの境界の崖(擁壁)の改修【新規】

プール北側の児童が教育活動に使用する畠と東側のマンション(クレアセトル文京根津、文京区根津1丁目20番13号)との境界の崖が、令和元年9月に土砂災害警戒区域(通称:イエローベン)に指定されました(区域番号:K097)。崖崩れは突発的に発生することが多く、教育活動中の児童や教職員が巻き込まれたり崖下のマンションに被害を及ぼしたりする危険があるため、崖の擁壁の早急の調査・改修を要望いたします。

(回答)

当該擁壁につきましては、これまで建築基準法に則った定期点検を行っておりますが、引き続き定期的な点検等を行い、安全確保に努めてまいります。

[教育推進部学務課]

③ プール東側の階段と南側の国有地との間の塀と石垣の補修【新規】

プール東側の児童が使用する階段と南側の国有地(通称:弥生の森)との間の塀と石垣が老朽化し、目視でも塀の亀裂や石垣の変状が確認できます。この階段は隣接の根津幼稚園の幼児も使用するため、塀と石垣の早期の調査・補修を要望いたします。また、この国有地と南側の民地との境界の崖が令和元年9月に土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定されました(区域番号:K098)。崖崩れは突発的に発生することが多く、教育活動中の児童や教職員が巻き込まれる危険があるため、併せて調査・整備を要望いたします。

(回答)

当該擁壁につきましては、建築基準法に則った定期点検を行っておりますが、引き続き定期的な点検等を行い、安全確保に努めてまいります。

[教育推進部学務課]

④ 児童館入口北側の植栽と道路との境界の塀の補修【新規】

児童館入口北側の植栽と道路との境界のコンクリート塀が、植栽の根に押されて傾斜しています。植栽は撤去されましたが、コンクリート塀はその後も傾斜したままであります。この塀は、平成30年6月に発生した大阪府北部地震により、小学生がブロック塀の下敷きになり死亡した事故を受けて、区が安全点検調査の結果、最優先して対応すべきとしたものです。早急の補修を要望いたします。

(回答)

現状を確認の上、補修等の対応を検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑤ スクールカウンセリングを希望する児童のプライバシーの保護【新規】

スクールカウンセラーの居室が校舎3階の普通教室(2学年と3学年)の中間にあり、相談を希

望する児童のプライバシーが十分に保護されていません。実際に相談したくても、他の児童の目が気になって相談できない児童の利用控えにつながる危険もあります。教室とは別の階に増室する等、居室の変更等によるプライバシーの保護を要望いたします。

(回答)

普通教室の整備を進めていく中で、各部屋の配置について、学校と協議してまいります。

[教育推進部学務課]

⑥ 児童用の歯ブラシ殺菌保管庫の設置【新規】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策として、児童が使用する歯ブラシを衛生的に保管できる紫外線殺菌保管庫の各教室への設置を要望いたします。

(回答)

学校において感染症対策として必要としている状況であれば、各学校に予算措置した中で必要な物品を購入していただければと考えます。

[教育推進部学務課]

⑦ 児童用の自動水栓手洗いの設置【新規】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策として、児童が使用する手洗い場に、非接触センサーで吐水・止水できる自動水栓手洗いの設置を要望いたします。

(回答)

自動水栓につきましては、順次整備しているところです。

[教育推進部学務課]

⑧ 体育館外入口の浸水防止シャッターの修繕【継続】

体育館外入口のエントランス横に設置している浸水防止シャッターが破損により使用不能のため(別紙写真①)、優先的に修繕を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、小学校全体の施設整備予算等を勘案のうえ、優先度の高いものから順次対応されるとのことでしたが、今年度中に修繕不能の場合は、児童の危険防止のため、シャッターと横に設置された壁の撤去を要望いたします。

(回答)

体育館入口のシャッターの修繕及び撤去について、学校と協議いたします。

[教育推進部学務課]

⑨ 校庭のゴムチップ舗装の全面改修【継続】

校庭のゴムチップ舗装に、老朽化による摩耗や塗装剥がれが生じています。児童の安全な活動にも支障をきたす状況のため、早急に全面改修を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、文京区基本構想実施計画に基づき、計画的に実施されるとのことでしたが、今年度中に全面改修不能の場合は、この実施計画をお示しください。

(回答)

校庭の全面改修につきましては、文の京総合戦略に基づき、計画的に実施してまいりますが、具体的な実施校については、老朽化の状況等を勘案して決定してまいります。

また、部分的な補修につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑩ 体育館の補修【継続】

体育館について、雨水の浸透が原因と思われる、壁面の腐食や床板の塗装剥がれが生じています。また、体育館からの避難経路である外階段にも、老朽化による滑り止めの剥がれ(別紙写真②)や、外壁の開口部の鉄柵の腐食(別紙写真③)が生じています。児童の危険防止のため、早急に補修を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、小学校全体の施設整備予算等を勘案のうえ、優先度の高いものから順次対応されるとのことでしたが、今年度中に補修不能の場合は、検討されている実施計画をお示しください。

(回答)

緊急性の高いものについては、状況を確認の上、対応を検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑪ おむつ交換用ベビーシートの設置【継続】

地域の幼少人口が増加し、兄姉の公開授業等の学校行事に、乳児の弟妹を連れて来校する保護者が増加しています。おむつ交換等をスムーズにするため、誰でもトイレ内におむつ交換用ベビーシートの設置を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、小学校全体の施設整備予算等を勘案のうえ、優先度の高いものから順次対応されたとのことでしたが、今年度中に設置不能の場合は、検討されている実施計画をお示しください。

(回答)

おむつ交換用ベビーシートにつきましては、現時点で設置予定はございません。

[教育推進部学務課]

⑫ プール設備の全面改修【追加】

プール設備について、給水バルブ等の水質管理設備を含め老朽化が著しいうえ、飛び込みを前提とした水深(130 cm)のため児童の足がつかない箇所があります。児童の危険防止のため、優先的にプール設備の全面改修を要望いたします。また、更衣室がないうえ、クラス数の増加により代替の空き教室もなく、児童のプライバシーが保障されていないため、安心して利用できる更衣室の新設を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、大規模改修や改築の際に検討されたとのことでしたが、その計画をお示しください。

(回答)

現時点で計画等はございませんが、大規模改修等の際に検討してまいります。プール設備については定期的な点検を行い、危険性が高いものについては、補修等の対応を隨時行ってまいります。

[教育推進部学務課]

⑬ 特別教室の設備改修および職員室の拡張・設備改修【継続】

理科室、図工室、家庭科室等、特別教室の設備がいずれも老朽化しており、児童の危険防止のため、優先的に設備改修を要望いたします。また、職員室について、床面等の老朽化が著しいうえ、クラス数の増加により手狭になっています。学びの教室の教員を含めた教員同士のコミュニケーションが円滑に行われるよう、優先的に職員室の拡張・設備改修を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、計画的な改修を検討されたとのことでしたが、その計画をお示しください。

(回答)

特別教室の改修については、本年度、改修の対象となる特別教室の基礎調査を行っておきます。当該調査の結果を踏まえ、改修内容や改修時期等について学校等と協議のうえ、工事中の学校運営に配慮しながら、計画的に工事を実施してまいります。

また、職員室の拡張につきましては、現時点では予定しておりません。

[教育推進部学務課]

⑭ C屋上の設備改修【継続】

体育館上のC屋上の排水溝が床面ではなく壁面についており、水はけが悪く、降雨後は長期間、雨水が溜まって苔が生え、児童が転倒するなど、安全確保と教育活動での利用に支障をきたす状況です。また、地域のスポーツ団体にも開放しており、とりわけ球技ができるスペースが限られるため、優先的に設備改修を要望いたします。なお、昨年度の要望書へのご回答では、小学校全体の施設整備予算等を勘案のうえ、優先度の高いものから順次対応されるとのことでしたが、今年度中に改修不能の場合は検討されている実施計画をお示しください。

(回答)

現時点で実施計画等はございませんが、大規模改修等の際に検討してまいります。屋上設備については定期的な点検を行い、緊急性が高いものについては補修等の対応を検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑮ 校庭の池の埋め立て【継続】

校庭の池は、教育活動で利用されず、蚊を媒介とした感染症の危険もあるため、水を抜いています。また、周囲に囲いがなく、容易に立ち入れるうえ、木々が生い茂り、児童が転落しても発見しづらい状況です。児童の危険防止のため優先的に池の埋め立てと整備を要望いたします。なお、昨年度のご回答では、改築等の大規模な改修の際に検討されるとのことでしたが、新型コロナウイルス感染症の流行によって、教育活動中の児童や運動会等の行事の参加者においても、ソーシャルディスタンスの確保が必要になりました。校庭のスペースを少しでも広げられるよう、改築等を待たず早急の整備を要望いたします。

(回答)

校庭の池の埋め立てにつきましては、大規模改修が必要となりますので、改築等の大規模な改修の際に検討してまいります。

〔教育推進部学務課〕

⑯ エレベーターの設置【継続】

開かれた学校づくりを基本方針に、学習発表会や授業公開には、地域の方に多数ご参加いただいているが、教室や体育館が2階以上にあり、ご高齢の方や体の不自由な方の利用に支障があります。また、障害のある児童の副籍交流や、災害時の避難所として避難者を受け入れる際も支障があります。学校施設のバリアフリー化を推進するため、玄関西側の幼稚園駐輪場の一角から各階の廊下に接続する外付けエレベーターの設置を要望いたします。なお、昨年度のご回答では、改築等の大規模な改修の際に検討されたことでしたが、特に、新型コロナウイルス感染症の流行によって避難所の収容基準が見直され、3階以上の教室を含めた校舎全体の活用が必要になりました。ご高齢の方や体の不自由な方が安心して避難できるよう、改築等を待たず早急の設置を要望いたします。

(回答)

エレベーターの設置につきましては、大規模改修が必要となりますので、改築等の大規模な改修の際に検討してまいります。

〔教育推進部学務課〕