

令和元年11月20日

文京区立根津小学校PTA
会長 浅野 由美子 様

文京区企画政策部
広報課長 熱田 直道

区立小学校各校PTAからの要望書について (回答)

先般いただきましたご意見、ご要望につきまして、下記のとおり回答します。貴重なご意見ありがとうございました。

記

① 正門門扉の修繕

正門の鉄製門扉に、老朽化による腐食やレールの歪みが生じています。特に、開閉時に荷重のかかる縦柵と本体の接合部は腐食して固定が緩んでおり、開閉に危険があります(別紙写真①)。また、レールの歪みでローラーが回転せず、開閉に相当な力が必要な箇所もあります(別紙写真②)。児童の安全な登校にも支障をきたす状況のため、早急に修繕を要望いたします。

(回答)

正門門扉の改修につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

② 体育館外入口の浸水防止シャッターの修繕

体育館外入口のエントランス横に設置している浸水防止シャッターが破損により使用不能のため(別紙写真③)、早急に修繕を要望いたします。なお、修繕不能の場合は、児童の危険防止のため、シャッターと横に設置された壁の撤去を要望いたします。

(回答)

体育館入口のシャッターの修繕につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

③ 校庭のゴムチップ舗装の全面改修

校庭のゴムチップ舗装に、老朽化による摩耗や塗装剥がれが生じています。児童の安全な活動にも支障をきたす状況のため、早急に全面改修を要望いたします。

(回答)

校庭の全面改修につきましては、文京区基本構想実施計画に基づき、計画的に実施しております。

[教育推進部学務課]

④ 体育館の修繕

体育館について、雨水の浸透が原因と思われる、壁面の腐食や床板の塗装剥がれが生じています。また、体育館からの避難経路である外階段にも、老朽化による滑り止めの剥がれ(別紙写真④)や、外壁の開口部の鉄柵の腐食(別紙写真⑤)が生じています。児童の危険防止のため、早急に修繕を要望いたします。

(回答)

体育館の修繕につきましては、状況確認の上、緊急性の高いものは早急に対応してまいります。

その他緊急性の低い補修につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑤ おむつ交換用ベビーシートの設置

地域の幼少人口が増加し、兄姉の公開授業等の学校行事に、乳児の弟妹を連れて来校する保護者が増加しています。おむつ交換等をスムーズにするため、誰でもトイレ内におむつ交換用ベビーシートの設置を要望いたします。

(回答)

おむつ交換用ベビーシートの設置につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑥ プール設備の全面改修

プール設備について、水質管理設備を含め老朽化が著しいうえ、飛び込みを前提とした水深(130 cm)のため児童の足がつかない箇所があります。児童の危険防止のため、優先的にプール設備の全面改修を要望いたします。

また、更衣室がないうえ、クラス数の増加により代替の空き教室もなく、児童のプライバシー

シーが保障されていないため、安心して利用できる更衣室のプールサイドへの新設を要望いたします。

(回答)

プール設備の全面改修、更衣室の新設につきましては、大規模な改修工事が必要となりますので、大規模改修や改築の際に検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑦ 特別教室の設備改修

理科室、図工室、家庭科室等、特別教室の設備がいずれも老朽化しており、児童の危険防止のため、優先的に設備改修を要望いたします。

(回答)

理科室、図工室、家庭科室等の特別教室の設備改修につきましては、計画的に改修ができるよう検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑧ 職員室の拡張・設備改修

職員室について、床面等の老朽化が著しいうえ、クラス数の増加により手狭になっています。学びの教室の教員を含めた教員同士のコミュニケーションが円滑に行われるよう、優先的に職員室の拡張・設備改修を要望いたします。

(回答)

職員室の拡張・設備改修につきましては、計画的に改修ができるよう検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑨ 屋上の設備改修

屋上の排水溝が床面ではなく壁面についており、水はけが悪く、教育活動での利用に支障をきたす状況です。また、地域のスポーツ団体にも開放しており、とりわけ球技ができるスペースが限られるため、優先的に設備改修を要望いたします。

(回答)

屋上の設備改修につきましては、小学校全体の施設整備予算等を勘案の上、施設・整備の安全性確保などの観点から優先度の高いものより順次対応する中で検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑩ 校庭の池の埋め立て

校庭の池は、教育活動で利用されず、蚊を媒介とした感染症の危険もあるため、水を抜い

ています。また、周囲に囲いがなく、容易に立ち入れるうえ、木々が生い茂り、児童が転落しても発見しづらい状況です。児童の危険防止のため、優先的に池の埋め立てを含む大規模改修を要望いたします。

(回答)

校庭の池の埋め立てにつきましては、大規模改修が必要となりますので、改築等の大規模な改修の際に検討してまいります。

[教育推進部学務課]

⑪ エレベーターの設置

開かれた学校づくりを基本方針に、学習発表会や授業公開には、地域の方に多数ご参加いただいておりますが、教室や体育館が2階以上にあり、ご高齢の方や体の不自由な方の利用に支障があります。また、障害のある児童の副籍交流や、災害時の避難所として避難者を受け入れる際も支障があります。学校施設のバリアフリー化を推進するため、エレベーターの設置を含めた優先的な大規模改修を要望いたします。

(回答)

エレベーターの設置につきましては、大規模改修が必要となりますので、改築等の大規模な改修の際に検討してまいります。

[教育推進部学務課]